

DEMANDE D'AUTORISATION ENVIRONNEMENTALE
avec étude d'incidence

Augmentation de la capacité annuelle de stockage de Déchets
de Matériaux de Construction Contenant de l'Amiante (DMCCA)
Installation de stockage de déchets non dangereux (ISDND)

Livret 6c ANNEXES DE L'ETUDE D'INCIDENCE



CE LIVRET COMPORTE LES ANNEXES DE L'ETUDE D'INCIDENCE :

1)

Livret paysager

2)

Suivi écologique

3)

Synthèse sur les contrôles relatifs aux eaux souterraines
et sur l'analyse des eaux du bassin de lixiviats

4)

Constat des niveaux sonores

5)

Mesures des retombées de poussières dans l'environnement

6)

Comptages trafic routier 2023 sur la RD 909



Tersen

Commune de
Saint-Martin-du-Tertre (95)

DEMANDE D'AUTORISATION ENVIRONNEMENTALE avec étude d'incidence

Augmentation de la capacité annuelle de stockage de Déchets
de Matériaux de Construction Contenant de l'Amiante (DMCCA)
Installation de stockage de déchets non dangereux (ISDND)

Annexe 1 : Livret paysager



TERSEN Etablissement PICHETA – 13 route de Conflans – 95480 Pierrelaye.

Octobre 2023 / Dossier E 6340





SAINT-MARTIN-DU-TERTRE

CARRIÈRE DE SABLON ET ISDND DÉDIÉE AUX DÉCHETS
DE MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION CONTENANT DE
L'AMIANTE (SM4).

ISDI DE RÉHABILITATION DE TERRAINS AGRICOLES ET
FORESTIERS (SM5).

RÉAMÉNAGEMENT DES SITES À VOCATIONS AGRICOLE,
FORESTIÈRE, ÉCOLOGIQUE.

LIEUX DITS, «LE CHAMP GONELLE, LA MONTAGNE DU
TROU À GUILLOT, FRÈNE DU HAUT DE ROSSAY,
LE BOIS DE BELLOY»

LIVRET PAYSAGER

OCTOBRE 2023



Tersen

ÉTABLISSEMENT PICHETA

SOMMAIRE

PLAN D'INSERTION DANS SON ENVIRONNEMENT.....	P03
PLAN DE MASSE.....	P05
ZOOMS DESCRIPTIFS.....	P08

VUES AERIENNES

LOCALISATION DES VUES.....	P12
VUE GLOBALE DEPUIS LE NORD DU SITE - ETAT ACTUEL ET PROJET.....	P13
VUE GLOBALE DEPUIS L'EST DU SITE - ETAT ACTUEL ET PROJET.....	P15
VUE GLOBALE DEPUIS LE SUD DU SITE - ETAT ACTUEL ET PROJET.....	P17
VUE GLOBALE DEPUIS L'OUEST DU SITE - ETAT ACTUEL ET PROJET.....	P19

PHASAGE DES TRAVAUX

PLANS DE MASSE PAR PHASAGES D'EXPLOITATION.....	P18
LOCALISATION DES POINTS DE VUE AERIEN.....	P27
VUE AERIENNE NORD PAR PHASAGES D'EXPLOITATION.....	P28
VUE AERIENNE SUD PAR PHASAGES D'EXPLOITATION.....	P34

PLAN D'INSERTION DANS SON ENVIRONNEMENT

ÉTAT ACTUEL DU SITE



- • • • Z.A. de Belloy-en-France
- • • Bois Huard
- • • Voies SNCF
- • • Bois de Belloy
- • • Périmètre des sites | SM2 - SM3 (terminés)
SM3 - SM4 - SM5 (en cours d'exploitation)
- • • Belloy-en-France
- • • Maffliers
- • • A16
- • • Villaines-sous-Bois
- • • Coopérative AGORA - Gamm vert
- • • RD 909
- • • Montsoult

PLAN D'INSERTION DANS SON ENVIRONNEMENT

ÉTAT ACTUEL DU SITE AVEC SOUS-PÉRIMÈTRES DES SITES ÉTUDIÉS



••• SM6 - Réaménagement agricole (2020-2024)
d'insertion paysagère nord

••• SM4 - Carrière de sablon, ISDND -DMCCA en
cours d'exploitation (2020-2040)

••• SM2 - ISDND terminée (remise en état agricole et forestière)

••• SM5 - ISDI autorisé avec reconstitution d'un plateau
agricole et reboisements périphériques (2018-2026)

••• SM3 - ISDI terminée (réhabilitation forestière)

••• Plateforme forestière


••• Ferme du Kitchou

••• A 16

LEGENDE DES PLANS D'ENSEMBLE ET TEXTURES CHOISIES

ÉTAT ACTUEL DU SITE

ZONES D'EXTRACTION



ISDND - DÉCHETS DE MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION CONTENANT DE L'AMIANTE



PLATEFORME DE RECYCLAGE DES BÉTONS DE DÉCONSTRUCTION



INSTALLATIONS D'ACCUEIL - BASE VIE ET PONT BASCULE



PLAN MASSE

PLANTATIONS FORESTIÈRES



PLANTATIONS HERBACÉES ET ARBUSTIVES



ZONE DÉFRICHÉE DÉCOUVERTE



REMISE EN ÉTAT AGRICOLE (SM4 EN 2027)





- • Zone de talus arbustif et quelques empièvements gréseux
- • Bassins techniques
- • Plateforme forestière
- • Zone de pelouses sur sables et de pelouses marno-calcaires

PLAN MASSE

ÉTAT DE RÉAMÉNAGEMENT DÉFINITIF - 2055



ZOOM DESCRIPTIF N°01 - INSTALLATIONS D'ACCUEIL ET PLATEFORME DE RECYCLAGE

ÉTAT DES INSTALLATIONS MISES EN PLACE (JUILLET 2023)



1 : AIRE D'ACCUEIL DU SITE

Voie d'accès aux installations revêtue, local et double pont-bascule de contrôle des admissions des apports de DMCCA et matériaux inertes.

2 : BASE VIE / STATIONNEMENTS VL

Vestiaires, sanitaires, réfectoire dédié au personnel d'exploitation, salle de réunion, bureaux administratifs.

3 : ZONE TECHNIQUE

Conteneurs de tri et de déchets d'activité, aire de ravitaillement carburant, réserve d'eau sanitaire.

4 : BASSIN DE GESTION DES EAUX PLUVIALES

Collecte et prétraitement des eaux issues des aires imperméabilisées par déboureur-séparateur hydrocarbures. Lave-roue en sortie de site.

5 : PLATEFORME DE RECYCLAGE DES BÉTONS

Intervention d'un atelier concassage-criblage de matériaux inertes de déconstruction, par campagnes temporaires. Stockage temporaire de gravas recyclés.

6 : PISTE D'EXPLOITATION REVÊTUE

Accès aux secteurs carrière et ISDND-DMCCA.



ZOOM DESCRIPTIF N°02 - EXPLOITATION DU GISEMENT ET STOCKAGE DE DMCCA ÉTAT DU SITE EN PHASE D'EXPLOITATION (JUILLET 2023)



1 : PISTE D'EXPLOITATION REVÊTUE

Voie de desserte des zones d'extraction et de remise en état de la carrière.

2 : ZONE CARRIÈRE

Zone d'exploitation des sables avec extraction à la pelle hydraulique, déstockage à la chargeuse, criblage des sablons selon plusieurs granulométries.

3 : ZONE DE STOCKAGE ISDND-DMCCA

Zone de stockage de Déchets de Matériaux de Construction Contenant de l'Amiante par alvéoles successives.

Recouvrements journaliers par des matériaux inertes.

