

# ANNEXES 1 à 25

## Dossier de Demande d'Autorisation de modification des conditions d'Exploiter

CENTRE DE DEPOLLUTION, DEMONTAGE, DECOUPAGE ET BROYAGE DE  
VEHICULES HORS D'USAGES  
CENTRE DE TRANSIT, TRI, REGROUPEMENT, TRAITEMENT DE DECHETS  
METALLIQUES  
CENTRE DE TRANSIT REGROUPEMENT MULTIDECHETS INDUSTRIELS

Demandeur :

# AUTO 2001

RD 370 – « Les Tulipes de France »  
95500 GONESSE  
Tél. : 01 39 87 48 33 - Fax : 01 39 85 20 67

Destinataire : Monsieur le Préfet du Val d'Oise (95)

Date	Dossier	Rédacteur	Vérificateur	Approbateur
16/04/19	DDAE1317v3	M. Ghislain PEYRETOU Ingénieur d'études ASSYST ENVIRONNEMENT	M. Olivier MICHROWSKI Ingénieur d'études ASSYST ENVIRONNEMENT	M. Francesco DI IORIO Président de la société AUTO 2001



#### SIÈGE SOCIAL

7, avenue Désirée 92250 La Garenne-Colombes  
Tél. : +33 1 41 19 94 93 • Fax : +33 1 41 19 94 81  
Courriel : [contact@assystenvironnement.fr](mailto:contact@assystenvironnement.fr)  
[www.assystenvironnement.com](http://www.assystenvironnement.com)



## SOMMAIRE DES ANNEXES

<b>Annexe</b>	<b>Libellé</b>	<b>Intercalaire</b>
<b>Annexe 1</b>	Plan cadastral au 1/2000 des parcelles formant emprise du site	<b>BLEU</b>
<b>Annexe 2</b>	Extrait Kbis de de la société AUTO 2001	<b>VERT</b>
<b>Annexe 3</b>	Plan des abords au 1/4000	<b>VIOLET</b>
<b>Annexe 4</b>	Plan d'ensemble actuel du site au 1/600	<b>ROSE</b>
<b>Annexe 5</b>	Plan d'ensemble et d'aménagement projeté du site au 1/600 après modifications des activités	<b>JAUNE</b>
<b>Annexe 6</b>	Attestation de conformité et rapport de vérification de l'organisme AB CERTIFICATION	<b>ORANGE</b>
<b>Annexe 7</b>	Plan et descriptif technique de la ligne de broyage LINDEMAN	<b>BLEU</b>
<b>Annexe 8</b>	Descriptif technique du pré broyeur DANIELI HENSCHEL	<b>VERT</b>
<b>Annexe 9</b>	Plan de situation du site - Extrait de cartes IGN 1/25000 de réf. : 2413 OT et au 1/50000 avec rayon d'affichage de 3km	<b>VIOLET</b>
<b>Annexe 10</b>	Derniers bilans et comptes de résultats de la société	<b>ROSE</b>
<b>Annexe 11</b>	Certificat ISO 14001 et politique environnementale ISO 14001 de la société AUTO 2001	<b>JAUNE</b>
<b>Annexe 12</b>	Justification du droit d'exploitation : copie du bail et lettre du propriétaire du site	<b>ORANGE</b>
<b>Annexe 13</b>	Rapport de base IED reprenant diagnostic de pollution des sols de mai 2009 et évaluation de la qualité des eaux souterraines en octobre 2013	<b>BLEU</b>
<b>Annexe 14</b>	Description comparative de ces mesures avec le document de synthèse V1.0 - 01/12/08 « BREF Industries de traitement des déchets et MTD générales pour l'ensemble du secteur »	<b>VERT</b>
<b>Annexe 15</b>	BREF Industries de traitement des déchets - Doc. de synthèse V1.0 - 01/12/08 MTD générales pour l'ensemble du secteur	<b>VIOLET</b>
<b>Annexe 16</b>	Extrait de la carte géologique BRGM de L'Isle-Adam au 1/50000 <sup>e</sup>	<b>ROSE</b>
<b>Annexe 17</b>	Carte des forages d'eaux à proximité du site	<b>JAUNE</b>
<b>Annexe 18</b>	Données ARS du 95 et du 93 : captages AEP	<b>ORANGE</b>
<b>Annexe 19</b>	Arrêté préfectoral – informations sur les risques naturels et technologiques de la commune de Gonesse et PPRn	<b>BLEU</b>



## Annexes 1 à 25 du Dossier ICPE

Société AUTO 2001  
Site de Gonesse (95)

<b>Annexe</b>	<b>Libellé</b>	<b>Intercalaire</b>
<b>Annexe 20</b>	Extrait du PLU de Gonesse et Règlement de la zone AU	<b>VERT</b>
<b>Annexe 21</b>	Extrait du plan des servitudes de la commune de Gonesse	<b>VIOLET</b>
<b>Annexe 22</b>	Document de la Direction générale de l'aviation civile concernant les lignes de vols et les côtes NGF aéronautiques A proximité et au droit du site AUTO 2001	<b>ROSE</b>
<b>Annexe 23</b>	Lettre de la DRAC Ile de France - Service Archéologie	<b>JAUNE</b>
<b>Annexe 24</b>	Rapport d'étude de bruit d'octobre 2011	<b>ORANGE</b>
<b>Annexe 25</b>	Niveaux sonores des éléments de la ligne de broyage LINDEMAN	<b>BLEU</b>



# Annexe 1

Plan cadastral au 1/2000 des parcelles formant l'emprise du site



# Annexe 2

Extrait Kbis



## Annexe 3

Plan cadastral au 1/2000 des parcelles visées par la demande actuelle



# Annexe 4

## Plan des abords au 1/4000



## Annexe 5

Plan d'ensemble et d'aménagement projeté du site au 1/600  
après modifications des activités



## Annexe 6

Attestation de conformité et rapport de vérification de  
l'organisme AB CERTIFICATION



# Annexe 7

Plan et descriptif technique de la ligne de broyage LINDEMAN



## Annexe 8

Descriptif technique du pré broyeur DANIELI HENSCHEL



## Annexe 9

Plan de situation du site - Extrait de cartes IGN 1/25000 de réf. : 2413  
OT et au 1/50000 avec rayon d'affichage de 3km



# Annexe 10

Derniers bilans et comptes de résultats de la société



# Annexe 11

Certificat ISO 14001 et politique environnementale ISO 14001 de la  
société AUTO 2001



## Annexe 12

Justification du droit d'exploitation : copie du bail et lettre du propriétaire du site



## **Annexe 13**

Rapport de base IED reprenant diagnostic de pollution des sols de  
mai 2009 et évaluation de la qualité des eaux souterraines en octobre  
2013



## Annexe 14

Description comparative de ces mesures avec le document de synthèse V1.0 - 01/12/08 « BREF Industries de traitement des déchets et MTD générales pour l'ensemble du secteur »



# Annexe 15

BREF Industries de traitement des déchets - Doc. de synthèse V1.0 -  
01/12/08 MTD générales pour l'ensemble du secteur



## Annexe 16

Extrait de la carte géologique BRGM de L'Isle-Adam au 1/50000e



## **Annexe 17**

Carte des forages d'eaux de la banque de données du sous-sol du  
BRGM et leurs descriptions



# Annexe 18

Données ARS du 95 et du 93 : captages AEP



## Annexe 19

Arrêté préfectoral – informations sur les risques naturels et technologiques de la commune de Gonesse et PPRn



# Annexe 20

**Extrait du PLU de Gonesse et Règlement de la zone AU**



# Annexe 21

Extrait du plan des servitudes de la commune de Gonesse



## Annexe 22

Document de la Direction générale de l'aviation civile concernant les  
lignes de vols et les côtes NGF aéronautiques  
A proximité et au droit du site AUTO 2001



## Annexe 23

Lettre de la DRAC Ile de France - Service Archéologie



# Annexe 24

Rapport d'étude de bruit d'octobre 2011



## Annexe 25

Niveaux sonores des éléments de la ligne de broyage LINDEMAN